Ⅹ　公園

羊山公園　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　1
秩父ミューズパークスポーツの森公園　・・・・・・・・・・・・・・・・　3
ちちぶキッズパーク　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　5

注　　記

施設情報・棟情報

〇令和３年度末（2022/3/31）時点の情報で、基本的な事項を記載しています。

〇棟情報の構造は、以下のとおりです。

ＳＲＣ造	鉄骨鉄筋コンクリート造
ＲＣ造	鉄筋コンクリート造
Ｓ造	鉄骨造
ＣＢ造	コンクリートブロック造
Ｗ造	木造
その他	上記以外の構造

利用状況

〇情報は、令和３年度（R3/4/1～R4/3/31）のものです。

〇利用率や１日当たりの利用者数を算出しています。

〇主に貸出し可能な部屋やスペースなどを対象に調査しましたので、自由に出入りができるフリースペースや常時使用している事務スペースなどは除かれています。よって、記載されない施設もあります。

運営・維持にかかる経費

〇情報は、令和３年度（R3/4/1～R4/3/31）のものです。

〇支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。

〇減価償却費は、「（建築価格－１円）÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。

〇収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

〇Ａ－Ｂ（Ｃ）又はＣ＋Ｄ（Ｅ）が－（マイナス）の場合は、支出などと比べ収入の方が大きいことを表します。

コスト計算

〇運営・維持にかかる経費の支出などから、１人当たりや１㎡当たりの単価を算出しています。

劣化調査

〇平成30年度に調査したものです。

〇本調査及び評価については独自の基準で調査しています。

施設カルテ　羊山公園

施設情報

基準日　2022/3/31

整理番号			資産管理番号	
施設分類	大分類	公園	会計区分	一般会計
	中分類	公園	所管部局名	地域整備部
	その他		所管課名	都市計画課
			（電話番号）	0494-26-6867

施設名	羊山公園		所在地	大宮
施設概要				
棟数	17	延べ床面積（合計）	916.56㎡	
避難所等	一時避難場所			

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数 地上	階数 地下	建築年月日	
羊山公園観光トイレ（駐車場脇）	69.56㎡	W造	1		2004/3/22	
羊山公園みどりのトイレ	67.82㎡	CB造	1		1997/9/10	
羊山公園芝桜観光トイレ	125.00㎡	W造	1		2003/3/14	
飼羊舎	39.31㎡	W造	1		2002/3/25	
飼料舎・事務所	41.41㎡	W造	1		2002/3/25	
堆肥舎	41.41㎡	W造	1		2002/3/25	
羊山公園芝生広場四阿	19.90㎡	W造	1			
羊山公園菖浦田四阿	12.96㎡	W造				
羊山公園管理事務所倉庫	34.31㎡	その他				
羊山公園薬草園四阿	20.78㎡	W造	1		1971/4/	
居宅	109.35㎡	W造	1		1969/4/	
管理事務所	87.38㎡	W造	1		1969/4/	
その他	39.74㎡のトイレ、106.82㎡の管理事務所、羊山公園オイル倉庫（北）71.75㎡、羊山公園オイル倉庫（南）91.3㎡、羊山公園ロータリーの森四阿9㎡					

施設外観

周辺地図

出典：国土地理院ウエブサイト

利用状況

調査対象年度　令和３年度

利用可能コマ数	回	利用者数	人
利用コマ数	回	開館日数	日
利用率	%	１日当たりの利用者数	人

運営・維持にかかる経費

調査対象年度　令和３年度

支出（A）		減価償却費（D）	
施設に係る経費	55,556,662 円		3,000,475 円
事業に係る経費	84,428,144 円	C+D（E）	120,380,808 円
収入（B）		収入割合	
使用料、利用料	20,471,213 円	Aに対するBの割合	16.15 ％
その他収入	2,133,260 円	A+Dに対するBの割合	15.81 ％
A-B（C）	117,380,333 円		

※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。
※減価償却費は、「（建築価格－1円）÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。
※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

コスト計算

調査対象年度　令和３年度

	支出（A）	支出（A）＋減価償却費（D）	備考
１人当たり	円	円	
1㎡当たり	152,728 円	156,002 円	施設延べ床面積合計

平成３０年度劣化調査結果

調査対象年度　平成３０年度

	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定					

※判定の基準
屋根・屋上、外壁について　Ａ：概ね良好
Ｂ：部分的に劣化
Ｃ：広範囲に劣化
Ｄ：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について
Ａ：20年未満　Ｂ：２０～４０年　Ｃ：40年以上
Ｄ：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

健全度	
	点

※羊山公園に関しては劣化調査を行っていないため、記載しておりません。

施設カルテ　秩父ミューズパークスポーツの森公園

施設情報

基準日　2022/3/31

整理番号			資産管理番号	
施設分類	大分類	公園	会計区分	一般会計
	中分類	公園	所管部局名	地域整備部
	その他		所管課名	都市計画課
			（電話番号）	0494-26-6867

施設名	秩父ミューズパークスポーツの森公園	所在地	久那６３７－２
施設概要			
棟数	134	延べ床面積（合計）	7,666.77㎡
避難所等	広域避難場所		

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数 地上	階数 地下	建築年月日	
コテージセンターハウス	478.17㎡	S・W造	1	1	1992/7/31	
温泉施設	466.56㎡	S・W造	1	1	1992/7/31	
コテージホール	342.90㎡	S造	1		1996/10/31	
ロッジ	26.91㎡	W造	1		1992/7/31	
ロッジ	26.91㎡	W造	1		1992/7/31	
ロッジ	26.91㎡	W造	1		1992/7/31	
ロッジ	26.91㎡	W造	1		1992/7/31	
ロッジ	26.91㎡	W造	1		1992/7/31	
ロッジ	26.91㎡	W造	1		1992/7/31	
ロッジ	26.91㎡	W造	1		1992/7/31	
ロッジ	26.91㎡	W造	1		1992/7/31	
ロッジ	26.91㎡	W造	1		1992/7/31	
その他	26.91㎡のロッジが91棟 その他43棟（計3688.14㎡）					

施設外観

周辺地図

出典：国土地理院ウエブサイト

利用状況

調査対象年度　令和３年度

利用可能コマ数	回	利用者数	人
利用コマ数	回	開館日数	日
利用率	%	１日当たりの利用者数	人

運営・維持にかかる経費

調査対象年度　令和３年度

支出（A）		減価償却費（D）	
施設に係る経費	26,867,733 円		38,736,618 円
事業に係る経費	2,184,900 円	C+D（E）	57,637,714 円
収入（B）		収入割合	
使用料、利用料	10,138,805 円		
その他収入	12,732 円	Aに対するBの割合	34.94 ％
A-B（C）	18,901,096 円	A+Dに対するBの割合	14.98 ％

※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。
※減価償却費は、「（建築価格－1円）÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。
※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

コスト計算

調査対象年度　令和３年度

	支出（A）	支出（A）＋減価償却費（D）	備考
１人当たり	円	円	利用者数
1㎡当たり	3,789 円	8,842 円	施設延べ床面積合計

平成３０年度劣化調査結果

調査対象年度　平成３０年度

	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	B	B	B	B	B

※判定の基準
屋根・屋上、外壁について　A：概ね良好
B：部分的に劣化
C：広範囲に劣化
D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について
A：20年未満　B：２０～４０年　C：40年以上
D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

健全度	
75	点

施設カルテ　ちちぶキッズパーク

施設情報

基準日　2022/3/31

整理番号			資産管理番号	
施設分類	大分類	公園	会計区分	一般会計
	中分類	公園	所管部局名	地域整備部
	その他		所管課名	都市計画課
			（電話番号）	0494-26-6867

施設名	ちちぶキッズパーク		所在地	別所３５１
施設概要				
棟数	2	延べ床面積（合計）	910.69㎡	
避難所等				

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数 地上	階数 地下	建築年月日	
キッズハウス	528.97㎡	RC造	1		1982/3/20	
風見鶏の休憩所	67.56㎡	W造	1		2011/8/31	
ふわふわドーム	314.16㎡	S造	1		2009/6/30	
その他						

施設外観



周辺地図

出典：国土地理院ウエブサイト

利用状況

調査対象年度　令和３年度

利用可能コマ数	回	利用者数	42,405 人
利用コマ数	回	開館日数	286 日
利用率	%	１日当たりの利用者数	148.3 人

運営・維持にかかる経費

調査対象年度　令和３年度

支出（A）		減価償却費（D）	
施設に係る経費	8,836,381 円		1,589,064 円
事業に係る経費	5,098,100 円	C+D（E）	15,374,167 円
収入（B）		収入割合	
使用料、利用料	128,689 円		
その他収入	20,689 円	Aに対するBの割合	1.07 %
A-B（C）	13,785,103 円	A+Dに対するBの割合	0.96 %

※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。
※減価償却費は、「（建築価格－1円）÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。
※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

コスト計算

調査対象年度　令和３年度

	支出（A）	支出（A）＋減価償却費（D）	備考
１人当たり	329 円	366 円	利用者数
1㎡当たり	15,301 円	17,046 円	施設延べ床面積合計

平成３０年度劣化調査結果

調査対象年度　平成３０年度

	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	A	A	A	A	A

※判定の基準
屋根・屋上、外壁について　Ａ：概ね良好
Ｂ：部分的に劣化
Ｃ：広範囲に劣化
Ｄ：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について
Ａ：20年未満　Ｂ：２０～４０年　Ｃ：40年以上
Ｄ：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

健全度	
100	点