

I 市民文化系施設

尾田蒔公民館	1
久那公民館	3
高篠公民館	5
大田公民館	7
影森公民館	9
浦山公民館	11
原谷公民館・コミュニティセンター	13
大滝公民館	15
荒川公民館	17
福祉女性会館	19
市民会館	21
歴史文化伝承館	23
上町街かどギャラリー	25
クラブハウス21	27
農村環境改善センター（やまなみ会館）	29
荒川農村環境改善センター	31
花の木交流センター	33
生涯学習センター・保健センター	35

注 記

施設情報・棟情報

○令和３年度末（2022/3/31）時点の情報で、基本的な事項を記載しています。

○棟情報の構造は、以下のとおりです。

SRC造	鉄骨鉄筋コンクリート造
RC造	鉄筋コンクリート造
S造	鉄骨造
CB造	コンクリートブロック造
W造	木造
その他	上記以外の構造

利用状況

○情報は、令和３年度（R3/4/1～R4/3/31）のものです。

○利用率や１日当たりの利用者数を算出しています。

○主に貸出し可能な部屋やスペースなどを対象に調査しましたので、自由に出入りができるフリースペースや常時使用している事務スペースなどは除かれています。よって、記載されない施設もあります。

運営・維持にかかる経費

○情報は、令和３年度（R3/4/1～R4/3/31）のものです。

○支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。

○減価償却費は、「（建築価格－１円）÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。

○収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

○ $A - B$ （ C ）又は $C + D$ （ E ）が－（マイナス）の場合は、支出などと比べ収入の方が大きいことを表します。

コスト計算

○運営・維持にかかる経費の支出などから、１人当たりや１㎡当たりの単価を算出しています。

劣化調査

○平成３０年度に調査したものです。

○本調査及び評価については独自の基準で調査しています。

施設カルテ

尾田蒔公民館

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	市民文化系施設		会計区分	一般会計
	中分類	集会施設		所管部局名	市民部
	その他			所管課名 (電話番号)	中央公民館 0494-22-0420

施設名	尾田蒔公民館	所在地	寺尾1941-1
施設概要			
棟数	1	延べ床面積(合計)	423.25㎡
避難所等			

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
公民館	423.25㎡	RC造	2		1979/4/20	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	4,308 回	利用者数	8,823 人
利用コマ数	780 回	開館日数	359 日
利用率	18.1 %	1日当たりの利用者数	24.6 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	3,757,940 円	1,142,000 円	
事業に係る経費	6,413,772 円	C+D (E)	
収入 (B)		11,298,332 円	
使用料、利用料	7,260 円	収入割合	
その他収入	8,120 円	Aに対するBの割合	0.15 %
A-B (C)	10,156,332 円	A+Dに対するBの割合	0.14 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	1,153 円	1,282 円	利用者
1㎡当たり	24,032 円	26,731 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	B	B	B	B	C
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある。 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。				健全度	
				71	点

施設カルテ

久那公民館

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	市民文化系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	集会施設	所管部局名	市民部	
	その他		所管課名 (電話番号)	中央公民館 0494-22-0420	

施設名	久那公民館	所在地	久那2 1 8 3-3
施設概要			
棟数	2	延べ床面積(合計)	430.08㎡
避難所等			

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
公民館	405.33㎡	RC造	2		1983/6/18	
倉庫	24.75㎡	W造	1		1989/3/30	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	4,308 回	利用者数	8,278 人
利用コマ数	669 回	開館日数	359 日
利用率	15.5 %	1日当たりの利用者数	23.1 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度	令和3年度
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	3,278,742 円		1,093,400 円
事業に係る経費	5,159,335 円	C+D (E)	9,510,287 円
収入 (B)		収入割合	
使用料、利用料	9,190 円	Aに対するBの割合	0.25 %
その他収入	12,000 円	A+Dに対するBの割合	0.22 %
A-B (C)	8,416,887 円		

※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。
 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。
 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

コスト計算		調査対象年度	令和3年度
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	1,019 円	1,151 円	利用者
1㎡当たり	19,620 円	22,162 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度		平成30年度	
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	B	B	B	B	B

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好
B：部分的に劣化
C：広範囲に劣化
D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上
D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。		健全度
		75 点

施設カルテ

高篠公民館

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	市民文化系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	集会施設	所管部局名	市民部	
	その他		所管課名 (電話番号)	中央公民館 0494-22-0420	

施設名	高篠公民館	所在地	山田2589-1
施設概要			
棟数	1	延べ床面積(合計)	522.72㎡
避難所等			

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
公民館	522.72㎡	RC造	2		1981/3/28	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	4,308 回	利用者数	8,186 人
利用コマ数	718 回	開館日数	359 日
利用率	16.7 %	1日当たりの利用者数	22.8 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	B	B	B	B	C

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好
 B：部分的に劣化
 C：広範囲に劣化
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。	健全度	
	71	点

施設カルテ

大田公民館

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	市民文化系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	集会施設	所管部局名	市民部	
	その他		所管課名 (電話番号)	中央公民館 0494-22-0420	

施設名	大田公民館	所在地	太田1735-1
施設概要			
棟数	1	延べ床面積(合計)	398.66㎡
避難所等			

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
公民館	398.66㎡	RC造	1		1982/3/25	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	4,308 回	利用者数	4,357 人
利用コマ数	340 回	開館日数	359 日
利用率	7.9 %	1日当たりの利用者数	12.1 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	3,404,226 円		1,074,600 円
事業に係る経費	6,338,506 円	C+D (E)	10,749,332 円
収入 (B)		収入割合	
使用料、利用料	0 円	Aに対するBの割合	0.70 %
その他収入	68,000 円	A+Dに対するBの割合	0.63 %
A-B (C)	9,674,732 円		

※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。
 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。
 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	2,236 円	2,483 円	利用者
1㎡当たり	24,439 円	27,134 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	B	B	C	C	D

※判定の基準
 屋根・屋上、外壁について
 A：概ね良好
 B：部分的に劣化
 C：広範囲に劣化
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について
 A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

健全度	
49	点

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

施設カルテ

影森公民館

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	市民文化系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	集会施設	所管部局名	市民部	
	その他		所管課名 (電話番号)	中央公民館 0494-22-0420	

施設名	影森公民館	所在地	下影森184-1
施設概要			
棟数	1	延べ床面積(合計)	1,413.82㎡
避難所等			

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
影森公民館	1,413.82㎡	RC造	2		2011/1/31	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	8,616 回	利用者数	27,466 人
利用コマ数	2,204 回	開館日数	359 日
利用率	25.6 %	1日当たりの利用者数	76.5 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	9,631,476 円		7,350,000 円
事業に係る経費	6,976,730 円		
収入 (B)		C+D (E)	23,757,746 円
使用料、利用料	190,460 円	収入割合	
その他収入	10,000 円	Aに対するBの割合	1.21 %
A-B (C)	16,407,746 円	A+Dに対するBの割合	0.84 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	605 円	872 円	利用者
1㎡当たり	11,747 円	16,946 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定					
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。				健全度	
					点
※影森公民館に関しては調査が行われていないため記載なし					

施設カルテ

浦山公民館

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	市民文化系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	集会施設	所管部局名	市民部	
	その他		所管課名 (電話番号)	中央公民館 0494-22-0420	

施設名	浦山公民館	所在地	
施設概要	老人福祉センター溪流荘と複合施設		
棟数	1	延べ床面積(合計)	
避難所等			

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
公民館						
その他	公民館としての専用面積はありません。					

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	回	利用者数	0人
利用コマ数	回	開館日数	0日
利用率	%	1日当たりの利用者数	#DIV/0!人

新公民館は老人福祉センター溪流荘を利用し、貸し出している施設はありません。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度	令和3年度
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	0 円		2,647,000 円
事業に係る経費	0 円	C+D (E)	2,647,000 円
収入 (B)		収入割合	
使用料、利用料	0 円	Aに対するBの割合	#DIV/0! %
その他収入	0 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	0 円		

※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。
 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。
 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

コスト計算		調査対象年度	令和3年度
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	#DIV/0! 円	#DIV/0! 円	利用者
1㎡当たり	円	円	

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	B	B	B	B	B

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好
B：部分的に劣化
C：広範囲に劣化
D：早急に対応する必要がある。

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上
D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。		健全度
		75 点

施設カルテ

原谷公民館・コミュニティセンター

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	市民文化系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	集会施設	所管部局名	市民部	
	その他		所管課名 (電話番号)	中央公民館 0494-22-0420	

施設名	原谷公民館・秩父市コミュニティセンター	所在地	大野原2991
施設概要	原谷公民館は、原谷小学校、原谷小学校給食室、秩父温水プールとの複合施設です。		
棟数	1	延べ床面積（合計）	1,052.68㎡
避難所等			

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
公民館・秩父市コミュニティセンター	1,052.68㎡	RC造	2		1995/3/23	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	8,265 回	利用者数	26,674 人
利用コマ数	1,843 回	開館日数	359 日
利用率	22.3 %	1日当たりの利用者数	74.3 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度		平成30年度	
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	A	C	A	B	A

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好
 B：部分的に劣化
 C：広範囲に劣化
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。	健全度	
	79	点

施設カルテ

大滝公民館

施設情報

基準日 2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	市民文化系施設		会計区分	一般会計
	中分類	集会施設		所管部局名	市民部
	その他			所管課名 (電話番号)	中央公民館 0494-22-0420
施設名	大滝公民館		所在地	大滝4058	
施設概要	旧大滝中学校校舎を改修し、主に大滝総合支所が1階、公民館が2階を使用している複合施設です。平成30年3月12日から使用開始。				
棟数	1	延べ床面積（合計）		1,374.61㎡	
避難所等					

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
公民館	1,374.61㎡	RC造	3		1984/1/31	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度 令和3年度

利用可能コマ数	4,308 回	利用者数	1,344 人
利用コマ数	139 回	開館日数	359 日
利用率	3.2 %	1日当たりの利用者数	3.7 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	A	A	A	A	A

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好
B：部分的に劣化
C：広範囲に劣化
D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上
D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。	健全度	
	100	点

施設カルテ

荒川公民館

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	市民文化系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	集会施設	所管部局名	市民部	
	その他		所管課名 (電話番号)	中央公民館 0494-22-0420	

施設名	荒川公民館	所在地	荒川日野76-1
施設概要			
棟数	1	延べ床面積(合計)	647.30㎡
避難所等	一時避難場所・避難所		

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
公民館	647.30㎡	RC造	1		2003/2/7	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	5,202 回	利用者数	5,246 人
利用コマ数	491 回	開館日数	359 日
利用率	9.4 %	1日当たりの利用者数	14.6 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	A	A	A	A	A

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好
 B：部分的に劣化
 C：広範囲に劣化
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。	健全度	
	100	点

施設カルテ

福祉女性会館

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	市民文化系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	集会施設	所管部局名	福祉部	
	その他		所管課名 (電話番号)	社会福祉課 0494-25-5204	

施設名	福祉女性会館	所在地	野坂町1丁目577-1
施設概要			
棟数	1	延べ床面積(合計)	1,330.95㎡
避難所等			

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
福祉婦人会館	1,330.95㎡	RC造	3		1977/5/31	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	7,539 回	利用者数	25,939 人
利用コマ数	1,477 回	開館日数	359 日
利用率	19.6 %	1日当たりの利用者数	72.3 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	9,523,909 円		3,191,489 円
事業に係る経費	4,518,610 円	C+D (E)	16,556,002 円
収入 (B)		収入割合	
使用料、利用料	583,150 円	Aに対するBの割合	4.83 %
その他収入	94,856 円	A+Dに対するBの割合	3.93 %
A-B (C)	13,364,513 円		

※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。
 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。
 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	541 円	664 円	利用者
1㎡当たり	10,551 円	12,949 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	D	C	D	C	C

※判定の基準
 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好
 B：部分的に劣化
 C：広範囲に劣化
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について
 A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

健全度	
26	点

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

施設カルテ

市民会館

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	市民文化系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	文化施設	所管部局名	財務部	
	その他		所管課名 (電話番号)	管財課 0494-22-2208	

施設名	市民会館	所在地	熊木町518-3
施設概要	市役所本庁舎との複合施設です。		
棟数	1	延べ床面積(合計)	5,116.45㎡
避難所等			

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
市民会館	5,116.45㎡	SRC造	5	1	2017/2/28	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	6,447 回	利用者数	47,044 人
利用コマ数	1,925 回	開館日数	307 日
利用率	29.9 %	1日当たりの利用者数	262.7 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

※部屋ごとに開館日数が異なります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	122,448,690 円		72,123,510 円
事業に係る経費	50,329,102 円	C+D (E)	
収入 (B)		223,648,677 円	
使用料、利用料	13,793,417 円	収入割合	
その他収入	7,459,208 円	Aに対するBの割合	12.30 %
A-B (C)	151,525,167 円	A+Dに対するBの割合	8.68 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	3,673 円	5,206 円	利用者
1㎡当たり	33,769 円	47,865 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定					
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					点
※市民会館については劣化調査を行っていないため、記載しておりません					

施設カルテ

歴史文化伝承館

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	市民文化系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	集会施設	所管部局名	財務部	
	その他		所管課名 (電話番号)	管財課 0494-22-2208	

施設名	歴史文化伝承館	所在地	熊木町521-1
施設概要	市役所第二庁舎と複合施設。		
棟数	1	延べ床面積(合計)	3,476.04㎡
避難所等			

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
歴史文化伝承館	3,476.04㎡	RC造	5	1	2003/3/20	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	17,232 回	利用者数	60,411 人
利用コマ数	5,576 回	開館日数	359 日
利用率	32.4 %	1日当たりの利用者数	168.3 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	A	B	A	A	A

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

- A：概ね良好
- B：部分的に劣化
- C：広範囲に劣化
- D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

- A：20年未満
- B：20～40年
- C：40年以上
- D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。	健全度	
	93	点

施設カルテ

上町街かどギャラリー

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	市民文化系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	集会施設	所管部局名	市民部	
	その他		所管課名 (電話番号)	生涯学習課 0494-22-0420	

施設名	上町街かどギャラリー	所在地	上町3丁目1180
施設概要			
棟数	1	延べ床面積(合計)	401.60㎡
避難所等			

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
上町街かどギャラリー	401.60㎡	S造	2		2000/3/15	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	4,308 回	利用者数	5,681 人
利用コマ数	1,014 回	開館日数	359 日
利用率	23.5 %	1日当たりの利用者数	15.8 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度	令和3年度
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	4,497,048 円		2,730,000 円
事業に係る経費	1,648,104 円	C+D (E)	8,523,873 円
収入 (B)		収入割合	
使用料、利用料	324,220 円	Aに対するBの割合	5.72 %
その他収入	27,059 円	A+Dに対するBの割合	3.96 %
A-B (C)	5,793,873 円		

※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。
 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。
 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

コスト計算		調査対象年度	令和3年度
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	1,082 円	1,562 円	利用者
1㎡当たり	15,302 円	22,099 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度		平成30年度	
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	A	C	A	A	A

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

A：概ね良好
B：部分的に劣化
C：広範囲に劣化
D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上
D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。		健全度
		83点

施設カルテ

クラブハウス21

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	市民文化系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	集会施設	所管部局名	市民部	
	その他		所管課名	市民生活課	
			(電話番号)	0494-26-1133	

施設名	クラブハウス21	所在地	中宮地町4821-1
施設概要			
棟数	1	延べ床面積(合計)	440.00㎡
避難所等			

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
クラブハウス21	440.00㎡	S造	2		1993/10/15	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	4,308 回	利用者数	3,034 人
利用コマ数	585 回	開館日数	359 日
利用率	13.6 %	1日当たりの利用者数	8.5 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

※部屋ごとに開館日数が異なります。

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	A	A	C	A	A

※判定の基準

屋根・屋上、外壁について

- A：概ね良好
- B：部分的に劣化
- C：広範囲に劣化
- D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について

- A：20年未満
- B：20～40年
- C：40年以上
- D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。	健全度	
	78	点

施設カルテ

農村環境改善センター（やまなみ会館）

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	市民文化系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	集会施設	所管部局名	吉田総合支所	
	その他		所管課名 (電話番号)	吉田市民福祉課 0494-72-6082	

施設名	農村環境改善センター	所在地	下吉田6557-1
施設概要			
棟数	1	延べ床面積（合計）	1,153.45㎡
避難所等	一時避難場所・避難所		

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
集会場	1,153.45㎡	RC造	1		1988/3/31	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	2,154 回	利用者数	2,615 人
利用コマ数	143 回	開館日数	359 日
利用率	6.6 %	1日当たりの利用者数	7.3 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	3,947,349 円		7,649,702 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	11,586,821 円
使用料、利用料	10,230 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.26 %
A-B (C)	3,937,119 円	A+Dに対するBの割合	0.09 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	1,510 円	4,435 円	利用者
1㎡当たり	3,422 円	10,054 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	B	B	B	B	B
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					75 点

施設カルテ

荒川農村環境改善センター

施設情報

基準日 2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	市民文化系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	集会施設	所管部局名	荒川総合支所	
	その他		所管課名 (電話番号)	荒川地域振興課 0494-54-2114	

施設名	荒川農村環境改善センター	所在地	荒川日野70-1
施設概要	荒川保健センターが主に2階を使用する複合施設です。		
棟数	2	延べ床面積(合計)	866.90㎡
避難所等	一時避難場所・避難所		

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
農村環境改善センター	841.20㎡	RC造	1		1991/9/30	
エレベーター棟	25.70㎡	RC造	2		2002/3/20	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度 令和3年度

利用可能コマ数	3,195 回	利用者数	1,631 人
利用コマ数	349 回	開館日数	355 日
利用率	10.9 %	1日当たりの利用者数	4.6 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	8,057,329 円		6,338,097 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	14,213,528 円
使用料、利用料	162,190 円	収入割合	
その他収入	19,708 円	Aに対するBの割合	2.26 %
A-B (C)	7,875,431 円	A+Dに対するBの割合	1.26 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。 ※荒川保健センター分の光熱水費も含まれています。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	4,940 円	8,826 円	利用者
1㎡当たり	9,294 円	16,606 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	未	B	B	B	C
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					70 点

施設カルテ

花の木交流センター

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	市民文化系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	集会施設	所管部局名	市長室	
	その他		所管課名 (電話番号)	地域政策課 0494-22-2823	

施設名	秩父市花の木交流センター	所在地	秩父市上町3-1769-12
施設概要			
棟数	1	延べ床面積(合計)	248.00㎡
避難所等			

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
秩父市花の木交流センター	248.00㎡	W造	1		2019/3/25	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	回	利用者数	人
利用コマ数	回	開館日数	日
利用率	%	1日当たりの利用者数	人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度	令和3年度
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	4,105,660 円		3,258,875 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	7,064,535 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	300,000 円	Aに対するBの割合	7.31 %
A-B (C)	3,805,660 円	A+Dに対するBの割合	4.07 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度	令和3年度
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	#DIV/0! 円	#DIV/0! 円	利用者
1㎡当たり	16,555 円	29,696 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定					
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					点

施設カルテ

生涯学習センター・保健センター

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	社会教育系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	博物館等	所管部局名	市民部	
	その他		所管課名 (電話番号)	中央公民館 0494-22-0420	

施設名	生涯学習センター・保健センター	所在地	下吉田6569-1
施設概要			
棟数	1	延べ床面積（合計）	1,392.64㎡
避難所等			

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
生涯学習センター・保健センター	1,392.64㎡	S造	2		1995/3/24	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	4,416 回	利用者数	3,156 人
利用コマ数	333 回	開館日数	359 日
利用率	7.5 %	1日当たりの利用者数	8.1 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

※部屋により開館日数は異なります。

※利用率は、貸出可能な部屋やスペースの値です。利用者数は、視聴覚室・研修室のみです。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	14,660,696 円		6,867,254 円
事業に係る経費	23,409,852 円		
収入 (B)		C+D (E)	44,645,602 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	292,200 円	Aに対するBの割合	0.77 %
A-B (C)	37,778,348 円	A+Dに対するBの割合	0.65 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	12,063 円	14,239 円	
1㎡当たり	27,337 円	32,268 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	B	B	B	B	B
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。				健全度	
				75	点