

Ⅱ スポーツ・レクリエーション施設

取方サッカー場	1
取方運動場・健康増進センター	3
荒川総合運動公園	5
明信館	7
第一弓道場	9
文化体育センター	11
温水プール	13
取方体育館	15
吉田柔剣道場	17
山逢いの里	19
みどりの村	21
上吉田体育館・音楽室	23
元気村	25
城峯山ふれあいの森	27
大滝体育館	29
大滝温泉遊湯館	31
大滝郷路館	33
神庭交流広場	35
スポーツ健康センター	37
あらかわ武道場	39
羊山公園馬場	41
道の駅ちちぶ	43
秩父まつり会館	45
秩父ふるさと館	47
ふれあいの森こまどり荘	49
滝沢園地	51

注 記

施設情報・棟情報

○令和３年度末（2022/3/31）時点の情報で、基本的な事項を記載しています。

○棟情報の構造は、以下のとおりです。

SRC造	鉄骨鉄筋コンクリート造
RC造	鉄筋コンクリート造
S造	鉄骨造
CB造	コンクリートブロック造
W造	木造
その他	上記以外の構造

利用状況

○情報は、令和３年度（R3/4/1～R4/3/31）のものです。

○利用率や１日当たりの利用者数を算出しています。

○主に貸出し可能な部屋やスペースなどを対象に調査しましたので、自由に出入りができるフリースペースや常時使用している事務スペースなどは除かれています。よって、記載されない施設もあります。

運営・維持にかかる経費

○情報は、令和３年度（R3/4/1～R4/3/31）のものです。

○支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。

○減価償却費は、「（建築価格－１円）÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。

○収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

○ $A - B$ （ C ）又は $C + D$ （ E ）が－（マイナス）の場合は、支出などと比べ収入の方が大きいことを表します。

コスト計算

○運営・維持にかかる経費の支出などから、１人当たりや１㎡当たりの単価を算出しています。

劣化調査

○平成３０年度に調査したものです。

○本調査及び評価については独自の基準で調査しています。

施設カルテ

取方サッカー場

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設	会計区分	一般会計	
	中分類	スポーツ施設	所管部局名	吉田総合支所	
	その他		所管課名 (電話番号)	吉田市民福祉課 0494-72-6082	

施設名	取方サッカー場	所在地	下吉田370
施設概要			
棟数	3	延べ床面積(合計)	210.12㎡
避難所等			

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
公衆便所	33.12㎡	W造	1		1996/3/11	
倉庫	66.00㎡	S造	1		1996/3/11	
管理棟	111.00㎡	W造	1		1997/1/31	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	2,154 回	利用者数	5,345 人
利用コマ数	137 回	開館日数	359 日
利用率	6.4 %	1日当たりの利用者数	14.9 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

※管理棟の外、ハコモノ以外のサッカー場も合算しています。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	3,637,074 円		1,226,106 円
事業に係る経費	0 円	C+D (E)	
収入 (B)			4,863,180 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)		A+Dに対するBの割合	0.00 %
	3,637,074 円		

※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。

※減価償却費は、「 $(\text{建築価格}-1\text{円})\div\text{法定耐用年数}$ 」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。

※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	680 円	910 円	利用者数
1㎡当たり	17,310 円	23,145 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定					
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					点
※取方サッカー場に関しては劣化調査を行っていないため、記載しておりません。					

施設カルテ

取方運動場・健康増進センター

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号	資産管理番号			会計区分	一般会計
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設		所管部局名	吉田総合支所
	中分類	スポーツ施設		所管課名	吉田市民福祉課
	その他			(電話番号)	0494-72-6082

施設名	市営取方運動場・健康増進センター		所在地	下吉田418-2	
施設概要					
棟数	4	延べ床面積（合計）	448.90㎡		
避難所等	一時避難場所				

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
体育館	360.00㎡	RC造	1		1985/3/31	
公衆便所	52.66㎡	RC造	1		1989/3/25	
ダックアウト	19.60㎡	CB造	1		1989/3/25	
倉庫	16.64㎡	CB造	1		1989/3/25	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	7,539 回	利用者数	10,247 人
利用コマ数	530 回	開館日数	359 日
利用率	7.0 %	1日当たりの利用者数	28.5 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

※体育館（柔道場）の外、ハコモノ以外のソフトボール場、野球場、イベント広場、テニスコート3面も合算しています。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	5,523,806 円		1,872,456 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	7,321,170 円
使用料、利用料	75,092 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	1.36 %
A-B (C)	5,448,714 円	A+Dに対するBの割合	1.02 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	539 円	722 円	利用者
1㎡当たり	12,305 円	16,476 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	B	B	C	B	B
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある。 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					62 点

施設カルテ

荒川総合運動公園

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号				資産管理番号		
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設		会計区分	一般会計	
	中分類	スポーツ施設		所管部局名	市民部	
	その他			所管課名 (電話番号)	市民スポーツ課 0494-25-5230	

施設名	荒川総合運動公園		所在地	荒川上田野249	
施設概要					
棟数	3	延べ床面積（合計）		537.55㎡	
避難所等	一時避難場所・避難所				

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
管理棟	208.50㎡	W造	1		1992/3/15	
便所	49.68㎡	W造	1		1991/2/20	
体育館	279.37㎡	その他	1		2003/1/4	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	7,898 回	利用者数	36,711 人
利用コマ数	2,456 回	開館日数	359 日
利用率	31.1 %	1日当たりの利用者数	102.3 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

※体育館の外、ハコモノ以外の野球場、多目的グラウンド2面、テニスコート4面も合算しています。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	17,853,902 円		1,396,296 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	18,617,188 円
使用料、利用料	633,010 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	3.55 %
A-B (C)	17,220,892 円	A+Dに対するBの割合	3.29 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	486 円	524 円	利用者
1㎡当たり	33,213 円	35,811 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定					
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					点
※荒川総合運動公園に関しては劣化調査を行っていないため、記載しておりません。					

施設カルテ

| 明信館

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号	資産管理番号			会計区分	一般会計
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設		所管部局名	市民部
	中分類	スポーツ施設		所管課名	市民スポーツ課
	その他			(電話番号)	0494-25-5230

施設名	明信館		所在地	中町1591-1	
施設概要					
棟数	3	延べ床面積（合計）	271.71㎡		
避難所等					

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
剣道場	138.71㎡	W造	1		1930/4/	
寄宿舍	79.18㎡	W造	1		1966/6/23	
住宅	53.82㎡	W造	1		1966/6/23	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	1,077 回	利用者数	2,808 人
利用コマ数	147 回	開館日数	359 日
利用率	13.6 %	1日当たりの利用者数	7.8 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	3,376,535 円		0 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	3,376,535 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	3,376,535 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	1,202 円	1,202 円	利用者
1㎡当たり	12,427 円	12,427 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定					
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					点
※明信館に関しては劣化調査を行ってないため、記載しておりません。					

施設カルテ

第一弓道場

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号	資産管理番号			会計区分	一般会計
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設		所管部局名	市民部
	中分類	スポーツ施設		所管課名	市民スポーツ課
	その他			(電話番号)	0494-25-5230

施設名	第1弓道場		所在地	滝の上町4088-1	
施設概要					
棟数	4	延べ床面積（合計）	864.53㎡		
避難所等					

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
秩父市営第一弓道場(近的射場)	569.96㎡	S造	1		2010/5/20	
秩父市営第一弓道場(近的射場)	122.52㎡	S造	1		2010/5/20	
秩父市営第一弓道場(遠的射場)	119.24㎡	S造	1		2010/5/20	
秩父市営第一弓道場(遠的射場)	52.81㎡	S造	1		2010/5/20	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	2,154 回	利用者数	5,716 人
利用コマ数	536 回	開館日数	359 日
利用率	24.9 %	1日当たりの利用者数	15.9 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

※秩父第一中学校の部活動でも利用しています。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	3,569,521 円		3,136,440 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	6,645,121 円
使用料、利用料	60,840 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	1.70 %
A-B (C)	3,508,681 円	A+Dに対するBの割合	0.91 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	624 円	1,173 円	利用者
1㎡当たり	4,129 円	7,757 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定					
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					点
※第一弓道場に関しては劣化調査を行っていないため、記載していません。					

施設カルテ

文化体育センター

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号				資産管理番号		
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設		会計区分	一般会計	
	中分類	スポーツ施設		所管部局名	市民部	
	その他			所管課名 (電話番号)	市民スポーツ課 0494-25-5230	

施設名	文化体育センター		所在地	大野原1470	
施設概要					
棟数	3	延べ床面積（合計）	9,611.75㎡		
避難所等	避難所				

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
第2アリーナ	2,689.12㎡	RC造	1		1978/3/1	
文化体育センター	6,916.52㎡	RC造	3		1989/12/1	
機械室	6.11㎡	CB造	1		1989/12/1	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	7,920 回	利用者数	80,257 人
利用コマ数	3,415 回	開館日数	264 日
利用率	43.1 %	1日当たりの利用者数	304.0 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

利用日数：団体利用のみ計上

利用者数：個人及び団体利用人数合計

※利用日数には個人利用は含まれていませんが、卓球室は個人利用が多い。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	92,105,544 円		36,970,026 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	123,908,646 円
使用料、利用料	216,924 円	収入割合	
その他収入	4,950,000 円	Aに対するBの割合	5.61 %
A-B (C)	86,938,620 円	A+Dに対するBの割合	4.00 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	1,148 円	1,608 円	利用者
1㎡当たり	9,583 円	13,429 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果						調査対象年度 平成30年度	
第一アリーナ	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	C	C	B	B	B	62	点
第二アリーナ	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	B	C	B	B	B	65	点
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合							
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。							

施設カルテ

温水プール

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号				資産管理番号		
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設			会計区分	一般会計
	中分類	スポーツ施設			所管部局名	市民部
	その他				所管課名 (電話番号)	市民スポーツ課 0494-25-5230

施設名	秩父市温水プール		所在地	大野原2991	
施設概要	2・3階部分は原谷小学校。原谷公民館とも複合施設になっています。				
棟数	1	延べ床面積（合計）	1,391.42㎡		
避難所等					

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
秩父市温水プール	1,391.42㎡	RC造	3		1995/3/25	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	回	利用者数	31,719 人
利用コマ数	回	開館日数	269 日
利用率	%	1日当たりの利用者数	117.9 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	59,563,172 円		9,039,762 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	68,274,628 円
使用料、利用料	307,086 円	収入割合	
その他収入	21,220 円	Aに対するBの割合	0.55 %
A-B (C)	59,234,866 円	A+Dに対するBの割合	0.48 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。 ※原谷小学校で、電気代を支払っています。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	1,878 円	2,163 円	利用者
1㎡当たり	42,807 円	49,304 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	B	B	B	B	B
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					75 点

施設カルテ

取方市営体育館

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号				資産管理番号		
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設			会計区分	一般会計
	中分類	スポーツ施設			所管部局名	吉田総合支所
	その他				所管課名 (電話番号)	吉田市民福祉課 0494-72-6082

施設名	取方市営体育館		所在地	下吉田418-2	
施設概要					
棟数	1	延べ床面積（合計）	2,495.00㎡		
避難所等	避難所				

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
取方市営体育館	2,495.00㎡	RC造	2		1989/3/1	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	3,231 回	利用者数	8,176 人
利用コマ数	328 回	開館日数	359 日
利用率	10.2 %	1日当たりの利用者数	22.8 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	5,979,600 円		9,555,319 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	15,509,279 円
使用料、利用料	25,640 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.43 %
A-B (C)	5,953,960 円	A+Dに対するBの割合	0.17 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	731 円	1,900 円	利用者
1㎡当たり	2,397 円	6,226 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	B	B	B	B	B
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					75 点

施設カルテ

吉田柔剣道場

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号	資産管理番号			会計区分	一般会計
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設		所管部局名	吉田総合支所
	中分類	スポーツ施設		所管課名	吉田市民福祉課
	その他			(電話番号)	0494-72-6082

施設名	吉田柔剣道場		所在地	下吉田6403-3	
施設概要					
棟数	1	延べ床面積（合計）	390.00㎡		
避難所等					

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
柔剣道場	390.00㎡	S造	1		1970/3/31	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	1,077 回	利用者数	72 人
利用コマ数	4 回	開館日数	359 日
利用率	0.4 %	1日当たりの利用者数	0.2 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	1,262,785 円		0 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	1,262,785 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	1,262,785 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	17,539 円	17,539 円	利用者
1㎡当たり	3,238 円	3,238 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	C	C	C	B	C
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					45 点

施設カルテ

山逢いの里

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	レクリエーション施設・観光施設	所管部局名	吉田総合支所	
	その他		所管課名 (電話番号)	吉田地域振興課 0494-72-6083	

施設名	山逢いの里		所在地	上吉田1 2 1 1－1	
施設概要					
棟数	18	延べ床面積（合計）	1,072.49㎡		
避難所等					

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
管理棟	48.00㎡	W造	1		1988/6/1	
宿泊施設	62.00㎡	W造	1		1988/6/1	
ログハウス	12.00㎡	W造	1		1990/4/	
公衆便所	26.49㎡	W造	1		1988/6/1	
宿泊施設	28.50㎡	W造	2		1994/4/1	
宿泊施設	28.50㎡	W造	2		1994/4/1	
宿泊施設	28.50㎡	W造	2		1994/4/1	
宿泊施設	28.50㎡	W造	2		1994/4/1	
宿泊施設	28.50㎡	W造	2		1994/4/1	
宿泊施設	28.50㎡	W造	2		1994/4/1	
宿泊施設	28.50㎡	W造	2		1994/4/1	
宿泊施設	28.50㎡	W造	2		1994/4/1	
その他	6棟696㎡(休憩所3、交流促進センター1、便所1、作業場1)					

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	2,041 回	利用者数	7,684 人
利用コマ数	405 回	開館日数	157 日
利用率	19.8 %	1日当たりの利用者数	48.9 人

※利用可能コマ数は、宿泊可能な部屋数に日数を乗じたものです。

※オートキャンプ場は、利用率に含めてありませんが、利用者数には含めています。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	3,585,241 円		24,706 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	3,609,947 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	3,585,241 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %

※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。
 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。
 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	467 円	470 円	利用者
1㎡当たり	3,343 円	3,366 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定					

※判定の基準
 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

健全度	
	点

※山逢いの里に関しては劣化調査を行っていないため、記載しておりません。

施設カルテ

みどりの村

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	レクリエーション施設・観光施設	所管部局名	吉田総合支所	
	その他		所管課名 (電話番号)	吉田地域振興課 0494-72-6083	

施設名	みどりの村		所在地	上吉田2070	
施設概要					
棟数	19	延べ床面積（合計）	584.64㎡		
避難所等					

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
屋外炊飯施設	17.01㎡	W造	1		1985/3/18	
宿泊施設	21.87㎡	W造	1		1985/3/30	
宿泊施設	21.87㎡	W造	1		1985/3/30	
宿泊施設	21.87㎡	W造	1		1985/3/30	
宿泊施設	21.87㎡	W造	1		1985/3/30	
宿泊施設	21.87㎡	W造	1		1985/3/30	
宿泊施設	38.88㎡	W造	1		1986/3/27	
宿泊施設	38.88㎡	W造	1		1986/3/27	
宿泊施設	38.88㎡	W造	1		1986/3/27	
管理棟	99.37㎡	W造	1		1986/3/31	
公衆浴場・便所	16.20㎡	W造	1		1987/2/3	
屋外炊飯施設	9.00㎡	W造	1		1987/2/3	
その他	5棟217.07㎡(屋外炊飯施設1、展望台2、物産販売・休憩所1、シャワー室1)					

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	回	利用者数	人
利用コマ数	回	開館日数	日
利用率	%	1日当たりの利用者数	人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	546,313 円		0 円
事業に係る経費	428,000 円	C+D (E)	974,313 円
収入 (B)		収入割合	
使用料、利用料	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
その他収入	0 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	974,313 円		

※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。
 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。
 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	円	円	
1㎡当たり	1,667 円	1,667 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定					

※判定の基準
 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

健全度	
	点

※みどりの村に関しては劣化調査を行っていないため、記載していません。

施設カルテ

上吉田体育館・音楽室

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号	資産管理番号			会計区分	一般会計
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション系施設		所管部局名	吉田総合支所
	中分類	スポーツ施設		所管課名	吉田市民福祉課
	その他			(電話番号)	0494-72-6082

施設名	上吉田体育館・音楽室		所在地	上吉田3375-1	
施設概要					
棟数	2	延べ床面積（合計）	511.00㎡		
避難所等	一時避難場所・避難所				

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
体育館	392.00㎡	RC造	1		1968/2/28	
特別教室棟	119.00㎡	W造	1		1959/12/31	
その他						

施設外観

周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	2,154 回	利用者数	1,683 人
利用コマ数	76 回	開館日数	359 日
利用率	3.5 %	1日当たりの利用者数	4.7 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

※体育館・音楽室の外、ハコモノ以外のグラウンドも合算しています。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	975,798 円		0 円
事業に係る経費	0 円	C+D (E)	975,798 円
収入 (B)		収入割合	
使用料、利用料	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
その他収入	0 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	975,798 円		

※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。
 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。
 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	580 円	580 円	利用者
1㎡当たり	1,910 円	1,910 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	C	C	C	B	C

※判定の基準
 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある
 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。	健全度	
	45	点

施設カルテ

元気村

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション系施設		会計区分	一般会計
	中分類	レクリエーション施設・観光施設		所管部局名	吉田総合支所
	その他			所管課名 (電話番号)	吉田地域振興課 0494-72-6083

施設名	元気村		所在地	上吉田34942-1	
施設概要					
棟数	16	延べ床面積（合計）	3,166.66㎡		
避難所等	一時避難場所・避難所				

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
体育館	1,086.00㎡	W造	1		1997/2/25	
管理棟	1,069.00㎡	W造	2		1997/3/31	
炊事棟	301.57㎡	W造	1		1989/4/	
合角ダムふれあいセンター	95.61㎡	W造	2		1998/2/27	
宿泊棟(A)	52.83㎡	W造	2		1998/3/20	
宿泊棟(A)	52.83㎡	W造	2		1998/3/20	
宿泊棟(A)	52.83㎡	W造	2		1998/3/20	
宿泊棟(A)	52.83㎡	W造	2		1998/3/20	
宿泊棟(A)	52.83㎡	W造	2		1998/3/20	
宿泊棟(A)	52.83㎡	W造	2		1998/3/20	
宿泊棟(B)	52.00㎡	W造	2		1998/3/20	
宿泊棟(B)	52.00㎡	W造	2		1998/3/20	
その他	4棟193.5㎡(宿泊棟(B)3、足湯1)					

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	2,783 回	利用者数	3,117 人
利用コマ数	581 回	開館日数	253 日
利用率	20.9 %	1日当たりの利用者数	12.3 人

※利用可能コマ数は、宿泊可能な部屋数に日数を乗じたものです。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	15,092,504 円		17,614,682 円
事業に係る経費	4,932,000 円		
収入 (B)		C+D (E)	37,639,186 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	20,024,504 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	6,424 円	12,075 円	利用者
1㎡当たり	6,324 円	11,886 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
(管理棟・体育館)	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	未	B	B	B	B
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					75 点

施設カルテ

城峯山ふれあいの森

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号	資産管理番号			会計区分	一般会計
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション系施設		所管部局名	吉田総合支所
	中分類	レクリエーション施設・観光施設		所管課名	吉田地域振興課
	その他			(電話番号)	0494-72-6083

施設名	城峯山ふれあいの森		所在地	吉田石間4713-1	
施設概要					
棟数	6	延べ床面積（合計）	210.26㎡		
避難所等					

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
休憩所	73.00㎡	W造	1		1969/3/30	
休憩所	60.00㎡	W造	1		1995/3/31	
炊事棟	19.87㎡	W造	1		2004/3/22	
シャワー棟	11.59㎡	W造	1		2005/3/31	
旧トイレ	24.80㎡	CB造	1		1973/4/	
便所	21.00㎡	W造	1		2000/4/	
その他						

施設外観

周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	3,540 回	利用者数	269 人
利用コマ数	157 回	開館日数	177 日
利用率	4.4 %	1日当たりの利用者数	1.5 人

※利用コマ数は、宿泊のあった件数です。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度		令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)			
施設に係る経費	1,189,708 円			525,955 円	
事業に係る経費	1,149,000 円	C+D (E)		2,864,663 円	
収入 (B)				収入割合	
使用料、利用料	0 円	Aに対するBの割合		0.00 %	
その他収入	0 円	A+Dに対するBの割合		0.00 %	
A-B (C)	2,338,708 円				
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。					
※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。					
※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。					

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	8,694 円	10,649 円	利用者
1㎡当たり	11,123 円	13,624 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定					
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					点
※城峯山ふれあいの森に関しては劣化調査を行っていないため、記載しておりません。					

施設カルテ

大滝体育館

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号				資産管理番号		
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設			会計区分	一般会計
	中分類	スポーツ施設			所管部局名	市民部
	その他				所管課名 (電話番号)	市民スポーツ課 0494-25-5230

施設名	大滝体育館		所在地	大滝4058	
施設概要					
棟数	1	延べ床面積（合計）	2,114.00m ²		
避難所等					

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
体育館	2,114.00㎡	S造	2		2000/12/10	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	1,074 回	利用者数	1,563 人
利用コマ数	29 回	開館日数	358 日
利用率	2.7 %	1日当たりの利用者数	4.4 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	4,256,542 円		21,126,206 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	25,321,518 円
使用料、利用料	61,230 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	1.44 %
A-B (C)	4,195,312 円	A+Dに対するBの割合	0.24 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	2,723 円	16,240 円	利用者
1㎡当たり	2,014 円	12,007 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	A	B	A	B	A
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					90 点

施設カルテ

大滝温泉遊湯館

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号				資産管理番号		
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設			会計区分	一般会計
	中分類	レクリエーション施設・観光施設			所管部局名	大滝総合支所
	その他				所管課名 (電話番号)	大滝地域振興課 0494-55-0861

施設名	大滝温泉遊湯館		所在地	大滝4277-4	
施設概要					
棟数	3	延べ床面積（合計）	1,453.93㎡		
避難所等					

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
遊湯館(源流郷おたき事務所)	37.40㎡	S造	1		1998/3/31	
温泉館	835.53㎡	S造	1	1	1994/5/21	
温泉館	581.00㎡	S造	1		1994/5/21	
その他						

施設外観

周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	回	利用者数	34,139 人
利用コマ数	回	開館日数	227 日
利用率	%	1日当たりの利用者数	150.4 人

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	133,160,069 円		6,883,870 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	140,043,939 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	133,160,069 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	3,901 円	4,102 円	利用者
1㎡当たり	91,586 円	96,321 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	A	B	B	B	B
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					77 点

施設カルテ

大滝郷路館

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号				資産管理番号		
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設			会計区分	一般会計
	中分類	レクリエーション施設・観光施設			所管部局名	大滝総合支所
	その他				所管課名 (電話番号)	大滝地域振興課 0494-55-0861

施設名	大滝郷路館		所在地	大滝4277-8	
施設概要					
棟数	1	延べ床面積（合計）	396.22㎡		
避難所等					

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
観光会館	396.22㎡	S造	1		2000/3/31	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	回	利用者数	人
利用コマ数	回	開館日数	日
利用率	%	1日当たりの利用者数	人

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	2,812,819 円		1,620,900 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	4,096,817 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	336,902 円	Aに対するBの割合	11.98 %
A-B (C)	2,475,917 円	A+Dに対するBの割合	7.60 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	#DIV/0! 円	#DIV/0! 円	
1㎡当たり	7,099 円	11,190 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	A	B	B	B	B
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					77 点

施設カルテ

神庭交流広場

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号				資産管理番号		
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設			会計区分	一般会計
	中分類	レクリエーション施設・観光施設			所管部局名	大滝総合支所
	その他				所管課名 (電話番号)	大滝地域振興課 0494-55-0861

施設名	神庭交流広場		所在地	大滝790-1	
施設概要					
棟数	8	延べ床面積（合計）	333.00㎡		
避難所等	一時避難場所				

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
管理事務所	18.00㎡	W造	1		1987/3/31	
公衆便所	29.00㎡	W造	1		1987/3/31	
倉庫	42.00㎡	W造	1		1987/3/31	
ダックアウト(倉庫付)	22.00㎡	W造	1		1987/3/31	
ダックアウト(倉庫付)	22.00㎡	W造	1		1987/3/31	
ダックアウト(A面-1)	56.00㎡	W造	1		1987/3/31	
ダックアウト(A面-2)	56.00㎡	W造	1		1987/3/31	
休憩所・ロッヂ	88.00㎡	W造	2		1987/3/31	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	2,380 回	利用者数	635 人
利用コマ数	28 回	開館日数	238 日
利用率	1.2 %	1日当たりの利用者数	2.7 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

※休憩室の外、ハコモノ以外のグラウンド2面、第2広場、野外ステージも合算しています。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	4,825,153 円		0 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	4,787,473 円
使用料、利用料	37,680 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.78 %
A-B (C)	4,787,473 円	A+Dに対するBの割合	0.78 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	7,599 円	7,599 円	利用者
1㎡当たり	14,490 円	14,490 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定					
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					点
※神庭交流広場については劣化調査を行っていないため、記載していません。					

施設カルテ

スポーツ健康センター

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号				資産管理番号		
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設			会計区分	一般会計
	中分類	スポーツ施設			所管部局名	市民部
	その他				所管課名 (電話番号)	市民スポーツ課 0494-25-5230

施設名	スポーツ健康センター		所在地	下影森924-1	
施設概要					
棟数	1	延べ床面積（合計）	1,957.53㎡		
避難所等	避難所				

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
スポーツ健康センター	1,957.53㎡	SRC造	2		1986/2/15	
その他						

施設外観

周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	5,340 回	利用者数	44,998 人
利用コマ数	1,890 回	開館日数	356 日
利用率	35.4 %	1日当たりの利用者数	126.4 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	17,747,449 円		6,297,872 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	23,982,612 円
使用料、利用料	62,489 円	収入割合	
その他収入	220 円	Aに対するBの割合	0.35 %
A-B (C)	17,684,740 円	A+Dに対するBの割合	0.26 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	394 円	534 円	利用者
1㎡当たり	9,066 円	12,284 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	B	B	B	B	B
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					75 点

施設カルテ

あらかわ武道場

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設		会計区分	一般会計
	中分類	スポーツ施設		所管部局名	市民部
	その他			所管課名 (電話番号)	市民スポーツ課 0494-25-5230

施設名	秩父市あらかわ武道場		所在地	荒川日野23-1	
施設概要					
棟数	1	延べ床面積（合計）	639.06㎡		
避難所等					

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
武道場	639.06㎡	S造	1		2009/3/24	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	1,077 回	利用者数	2,243 人
利用コマ数	90 回	開館日数	359 日
利用率	%	1日当たりの利用者数	6.2 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。
※荒川中学校の部活動でも利用しています。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	1,527,000 円		3,873,378 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	5,400,378 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	1,527,000 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	681 円	2,408 円	利用者
1㎡当たり	2,389 円	8,451 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定					
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					点
※秩父あらかわ武道場に関しては劣化調査を行っていないため、記載しておりません。					

施設カルテ

羊山公園馬場

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号	資産管理番号			会計区分	一般会計
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設		所管部局名	市民部
	中分類	スポーツ施設		所管課名	市民スポーツ課
	その他			(電話番号)	0494-25-5230

施設名	羊山公園馬場		所在地	大宮6314	
施設概要					
棟数	4	延べ床面積（合計）	366.08㎡		
避難所等					

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
管理棟	193.76㎡	W造	2		2015/2/26	
厩舎	134.40㎡	RC造	1		2015/2/26	
オカクス置場	12.00㎡	W造	1		2015/2/26	
馬糞・馬糞置場	25.92㎡	W造	1		2015/2/26	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	730 回	利用者数	人
利用コマ数	730 回	開館日数	365 日
利用率	100.0 %	1日当たりの利用者数	人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

* 今回の馬場の対象は、馬が走るエリアであり、附属施設（管理棟、馬房、倉庫等の建物）を除いています。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	3,905,625 円		2,719,414 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	6,625,039 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	3,905,625 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	円	円	
1㎡当たり	10,669 円	18,097 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定					
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					点
※羊山公園馬場に関しては劣化調査を行っていないため、記載していません。					

施設カルテ

道の駅ちちぶ

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号				資産管理番号		
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設			会計区分	一般会計
	中分類	レクリエーション施設・観光施設			所管部局名	産業観光部
	その他				所管課名 (電話番号)	観光課 0494-25-5209

施設名	貸付（道の駅ちちぶ）		所在地	大宮4625	
施設概要					
棟数	2	延べ床面積（合計）	789.40㎡		
避難所等					

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
物産館	615.86㎡	S造	2		2001/5/15	
トイレ	173.54㎡	S造	1		2001/5/15	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	回	利用者数	人
利用コマ数	回	開館日数	日
利用率	%	1日当たりの利用者数	人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	26,763,690 円		5,611,290 円
事業に係る経費	1,529,430 円		
収入 (B)		C+D (E)	24,082,890 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	9,821,520 円	Aに対するBの割合	34.71 %
A-B (C)	18,471,600 円	A+Dに対するBの割合	28.97 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	円	円	
1㎡当たり	35,841 円	42,950 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	B	B	B	A	A
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					81 点

施設カルテ

秩父まつり会館

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号				資産管理番号		
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設			会計区分	一般会計
	中分類	レクリエーション施設・観光施設			所管部局名	産業観光部
	その他				所管課名 (電話番号)	観光課 0494-25-5209

施設名	貸付（秩父まつり会館）		所在地	番場町2－1	
施設概要					
棟数	1	延べ床面積（合計）	1,296.06㎡		
避難所等					

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
秩父まつり会館	1,296.06㎡	RC造	3		1984/3/31	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	回	利用者数	30,834 人
利用コマ数	回	開館日数	350 日
利用率	%	1日当たりの利用者数	88.1 人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	18,427,634 円		8,223,404 円
事業に係る経費	8,856,852 円		
収入 (B)		C+D (E)	23,526,209 円
使用料、利用料	11,981,681 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	43.91 %
A-B (C)	15,302,805 円	A+Dに対するBの割合	33.74 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	885 円	1,152 円	入館者
1㎡当たり	21,052 円	27,397 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	C	B	B	C	B
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					67 点

施設カルテ

秩父ふるさと館

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号				資産管理番号		
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設			会計区分	一般会計
	中分類	レクリエーション施設・観光施設			所管部局名	産業観光部
	その他				所管課名 (電話番号)	観光課 0494-25-5209

施設名	貸付（秩父ふるさと館）		所在地	本町1405-1	
施設概要					
棟数	1	延べ床面積（合計）	721.11㎡		
避難所等					

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
店舗	721.11㎡	S造	1		2001/10/22	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	回	利用者数	人
利用コマ数	回	開館日数	日
利用率	%	1日当たりの利用者数	人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	1,589,332 円		4,093,636 円
事業に係る経費	145,660 円		
収入 (B)		C+D (E)	5,468,628 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	360,000 円	Aに対するBの割合	20.75 %
A-B (C)	1,374,992 円	A+Dに対するBの割合	6.18 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	円	円	
1㎡当たり	2,406 円	8,083 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	C	C	B	B	B
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲で劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					62 点

施設カルテ

ふれあいの森こまどり荘

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号	資産管理番号			会計区分	一般会計
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設		所管部局名	大滝総合支所
	中分類	レクリエーション施設・観光施設		所管課名	大滝地域振興課
	その他			(電話番号)	0494-55-0861

施設名	ふれあいの森こまどり荘		所在地	中津川446	
施設概要					
棟数	9	延べ床面積（合計）	1,410.47㎡		
避難所等	一時避難場所・避難所				

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
宿泊棟	1,150.00㎡	S造	2		1994/3/31	
コテージ	33.38㎡	W造	1		1994/3/31	
コテージ	33.38㎡	W造	1		1994/3/31	
コテージ	33.38㎡	W造	1		1994/3/31	
コテージ	33.38㎡	W造	1		1994/3/31	
コテージ	33.38㎡	W造	1		1994/3/31	
コテージ	31.19㎡	W造	1		1994/3/31	
コテージ	31.19㎡	W造	1		1994/3/31	
コテージ	31.19㎡	W造	1		1994/3/31	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	3,620 回	利用者数	1,554 人
利用コマ数	525 回	開館日数	181 日
利用率	14.5 %	1日当たりの利用者数	8.6 人

※利用可能コマ数は、宿泊可能な部屋数に日数を乗じたものです。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	5,599,525 円		1,957,447 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	4,560,717 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	2,996,255 円	Aに対するBの割合	53.51 %
A-B (C)	2,603,270 円	A+Dに対するBの割合	39.65 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	3,603 円	4,863 円	利用者
1㎡当たり	3,970 円	5,358 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	A	B	B	B	B
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					77 点

施設カルテ

滝沢園地

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	スポーツ・レクリエーション施設		会計区分	一般会計
	中分類	レクリエーション施設・観光施設		所管部局名	大滝総合支所
	その他			所管課名 (電話番号)	大滝地域振興課 0494-55-0861

施設名	滝沢園地		所在地	大滝2901	
施設概要					
棟数	2	延べ床面積（合計）	1,196.78㎡		
避難所等					

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日	
			地上	地下		
レイクビューハウス	1,164.78㎡	W造	3		2007/6/21	
レイクビューハウス野外トイレ	32.00㎡	W造	1		2009/10/15	
その他						

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	789 回	利用者数	5,732 人
利用コマ数	580 回	開館日数	263 日
利用率	73.5 %	1日当たりの利用者数	21.8 人

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	11,609,386 円		15,794,622 円
事業に係る経費	0 円		
収入 (B)		C+D (E)	23,059,391 円
使用料、利用料	2,862,636 円	収入割合	
その他収入	1,481,981 円	Aに対するBの割合	37.42 %
A-B (C)	7,264,769 円	A+Dに対するBの割合	15.85 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	2,025 円	4,781 円	
1㎡当たり	9,701 円	22,898 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	A	C	A	A	A
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合					
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。					健全度
					83 点