

V 学校教育系施設

秩父第一小学校	1
花の木小学校	3
西小学校	5
南小学校	7
尾田蒔小学校	9
原谷小学校	11
久那小学校	13
高篠小学校	15
大田小学校	17
影森小学校	19
吉田小学校	21
荒川東小学校	23
荒川西小学校	25
秩父第一中学校	27
秩父第二中学校	29
尾田蒔中学校	31
高篠中学校	33
大田中学校	35
影森中学校	37
吉田中学校	39
荒川中学校	41
秩父第一中学校共同調理場	43
秩父第一小学校給食共同調理場	45
荒川共同調理場	47
北部共同調理場	49
原谷小学校共同調理場	51

注 記

施設情報・棟情報

○令和3年度末（2022/3/31）時点の情報で、基本的な事項を記載しています。

○棟情報の構造は、以下のとおりです。

SRC造	鉄骨鉄筋コンクリート造
RC造	鉄筋コンクリート造
S造	鉄骨造
CB造	コンクリートブロック造
W造	木造
その他	上記以外の構造

利用状況

○情報は、令和3年度（R3/4/1～R4/3/31）のものです。

○利用率や1日当たりの利用者数を算出しています。

○主に貸出し可能な部屋やスペースなどを対象に調査しましたので、自由に出入りができるフリースペースや常時使用している事務スペースなどは除かれています。よって、記載されない施設もあります。

運営・維持にかかる経費

○情報は、令和3年度（R3/4/1～R4/3/31）のものです。

○支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。

○減価償却費は、「(建築価格－1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。

○収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

○A－B（C）又はC＋D（E）が－（マイナス）の場合は、支出などと比べ収入の方が大きいことを表します。

コスト計算

○運営・維持にかかる経費の支出などから、1人当たりや1㎡当たりの単価を算出しています。

劣化調査

○平成30年度に調査したものです。（一部平成29年度に行われたものもあります。）

○本調査及び評価については独自の基準で調査しています。

施設カルテ

秩父第一小学校

施設情報				基準日	2022/3/31
整理番号				資産管理番号	
施設分類	大分類	学校教育施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	秩父第一小学校		所在地	上宮地町4780	
施設概要					
棟数	7	延べ床面積(合計)	5,118.27㎡		
避難所等	避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
管理・特別教室棟	1,966.00㎡	RC造	3		1967/12/
教室棟	1,917.00㎡	RC造	3		1967/3/
倉庫	32.07㎡	CB造	1		1979/3/
倉庫	59.37㎡	CB造	1		1983/3/25
プール付属室	58.53㎡	CB造	1		1968/7/
車庫	19.00㎡	S造	1		1983/3/10
体育館	1,066.30㎡	RC造	2		2011/4/28
その他					

施設外観	周辺地図
	 <p>出典：国土地理院ウェブサイト</p>

利用状況				調査対象年度	令和3年度
利用可能コマ数		回	利用者数		人
利用コマ数		回	開館日数		日
利用率		%	1日当たりの利用者数		人

運営・維持にかかる経費		調査対象年度		令和3年度
支出 (A)		減価償却費 (D)		
施設に係る経費	37,219,861 円			5,093,617 円
事業に係る経費	11,977,572 円	C+D (E)		54,291,050 円
収入 (B)		収入割合		
使用料、利用料	0 円	Aに対するBの割合		0.00 %
その他収入	0 円	A+Dに対するBの割合		0.00 %
A-B (C)	49,197,433 円			
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。</p> <p>※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。</p> <p>※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p> <p>※第一小学校学校給食共同調理場の電気料金も含まれています。</p>				

コスト計算		調査対象年度		令和3年度
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考	
1人当たり	336,969 円	371,857 円	生徒・児童数	146
1㎡当たり	9,612 円	10,607 円	施設延べ床面積合計	

平成29年度劣化調査結果						調査対象年度	平成29年度
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械整備		健全度
校舎 A棟	D	C	B	B	B		59
校舎 B棟	D	C	C	B	B		46
体育館	B	B	A	A	A		91
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について A：お概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

施設カルテ

花の木小学校

施設情報		基準日		2022/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	花の木小学校		所在地	上町2丁目1732-1	
施設概要					
棟数	9	延べ床面積(合計)	6,767.23㎡		
避難所等	一時避難場所・避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
教室棟	1,549.07㎡	RC造	3		1977/2/1
管理教室棟	3,500.26㎡	RC造	3		1978/3/
花の木学童保育室	155.60㎡	RC造	1		1978/8/
屋内運動場	1,251.96㎡	RC造	2		1993/3/23
屋体クラブハウス	175.20㎡	RC造	1		1993/3/23
体育器具庫	48.88㎡	CB造	1		1990/3/
倉庫	32.98㎡	CB造	1		1979/3/
倉庫	10.00㎡	CB造	1		1995/9/1
プール付属室	43.28㎡	CB造	1		1970/10/
その他					

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況		調査対象年度		令和3年度	
利用可能コマ数		回	利用者数		人
利用コマ数		回	開館日数		日
利用率		%	1日当たりの利用者数		人

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	14,189,933 円		16,994,537 円
事業に係る経費	14,653,087 円		
収入 (B)		C+D (E)	45,837,557 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	28,843,020 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	92,743 円	147,388 円	生徒・児童数 311
1㎡当たり	4,262 円	6,773 円	施設延べ床面積合計

平成29年度劣化調査結果						調査対象年度 平成29年度	
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械整備		健全度
第一校舎	D	D	C	B	B		38
第二校舎	D	D	C	B	B		38
体育館	B	B	B	B	B		75
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合 ※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。							

施設カルテ

西小学校

施設情報		基準日		2022/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	西小学校		所在地	金室町3398	
施設概要					
棟数	6	延べ床面積(合計)	7,756.28㎡		
避難所等	一時避難場所・避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
教室棟	3,221.22㎡	RC造	3		1979/6/
管理特別教室棟	3,048.80㎡	RC造	4		1980/4/1
屋内運動場	1,268.43㎡	RC造	2		2002/3/
倉庫	114.69㎡	CB造	1		2002/10/1
便所	16.08㎡	CB造	1		1980/12/22
プール付属棟	87.06㎡	RC造	1		2014/4/30
その他					

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウエブサイト

利用状況		調査対象年度		令和3年度	
利用可能コマ数		回	利用者数		人
利用コマ数		回	開館日数		日
利用率		%	1日当たりの利用者数		人

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	19,800,091 円		19,517,686 円
事業に係る経費	18,904,291 円		
収入 (B)		C+D (E)	58,222,068 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	38,704,382 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	115,535 円	173,797 円	生徒・児童数 335
1㎡当たり	4,990 円	7,506 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果						調査対象年度 平成30年度	
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械整備		健全度
校舎 A棟	B	A	B	A	A		89
校舎 B棟	B	B	B	A	A		81
体育館	B	B	B	B	B		75
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合 ※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。							

施設カルテ

南小学校

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	学校教育施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227

施設名	南小学校		所在地	野坂町2丁目299-2	
施設概要					
棟数	5	延べ床面積(合計)	5,463.83㎡		
避難所等	一時避難場所・避難所				

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
教室棟	4,059.96㎡	RC造	3		1988/9/9
倉庫	104.87㎡	CB造	1		1989/3/25
プール機械室他	73.59㎡	RC造	1		2009/3/23
屋内運動場	1,170.91㎡	RC造	2		2013/2/28
渡り廊下	54.50㎡	S造	1		2013/2/28
その他					

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	回	利用者数	人
利用コマ数	回	開館日数	日
利用率	%	1日当たりの利用者数	人

※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	13,880,538 円		19,667,920 円
事業に係る経費	9,105,732 円		
収入 (B)		C+D (E)	42,654,190 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	22,986,270 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	142,772 円	264,933 円	生徒・児童数 161
1㎡当たり	4,207 円	7,807 円	施設延べ床面積合計

平成29年度劣化調査結果						調査対象年度 平成29年度	
校舎棟	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	D	C	B	B	B	59	点
体育館	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	B	A	A	A	A	98	点
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合							
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。							

施設カルテ

尾田蒔小学校

施設情報		基準日		2022/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育施設	会計区分	一般会計	
	中分類	学校	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227	
施設名	尾田蒔小学校		所在地	寺尾2375	
施設概要					
棟数	8	延べ床面積(合計)	5,924.48㎡		
避難所等	一時避難場所・避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
倉庫	66.80㎡	CB造	1		1980/3/
プール付属室	74.00㎡	S造	1		1993/7/
校舎	4,615.37㎡	RC造	3		2012/12/25
駐輪場	30.00㎡	S造	1		2013/1/10
プロパン庫	2.67㎡	RC造	1		2012/12/25
ごみ置場・屋外トイレ	39.04㎡	RC造	1		2013/3/22
屋内運動場	999.62㎡	RC造	1		2014/2/28
渡り廊下	96.98㎡	S造	1		2014/2/28
その他					

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況		調査対象年度		令和3年度	
利用可能コマ数	回	利用者数	人		
利用コマ数	回	開館日数	日		
利用率	%	1日当たりの利用者数	人		

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	10,722,516 円		29,081,926 円
事業に係る経費	13,884,316 円		
収入 (B)		C+D (E)	53,688,758 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	24,606,832 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	138,241 円	301,622 円	生徒・児童数 178
1㎡当たり	4,153 円	9,062 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果						調査対象年度 平成30年度	
普通教室棟	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	B	A	B	A	A	89	点
体育館	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	A	A	B	A	A	91	点
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合							
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。							

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	22,458,142 円		43,564,181 円
事業に係る経費	22,899,923 円		
収入 (B)		C+D (E)	88,922,246 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	45,358,065 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。 ※原谷小学校共同調理場の電気・水道料金、原谷公民館・秩父市コミュニティセンター・秩父市温水プールの電気料金も含まれています。</p>			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	87,903 円	172,330 円	生徒・児童数 516
1㎡当たり	5,748 円	11,269 円	施設延べ床面積合計

平成29年度劣化調査結果						調査対象年度 平成29年度	
校舎棟	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	D	C	C	B	B	46	点
体育館 他	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	B	C	C	B	B	52	点
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

施設カルテ

久那小学校

施設情報		基準日		2022/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	久那小学校		所在地	久那2183-1	
施設概要					
棟数	7	延べ床面積(合計)	2,933.34㎡		
避難所等	一時避難場所・避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
管理・普通・特別教室棟	1,895.93㎡	RC造	3		1987/3/20
体育器具庫	64.83㎡	CB造	1		1988/3/
プール付属棟(機械室)	13.87㎡	CB造	1		1969/7/
プール付属棟(便所)	8.10㎡	CB造	1		1979/7/
プール付属棟(更衣室)	19.32㎡	CB造	1		1979/7/
プール付属棟(倉庫)	10.36㎡	W造	1		1990/7/
屋内運動場	920.93㎡	RC造	2		2014/2/28
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウエブサイト	

利用状況		調査対象年度		令和3年度	
利用可能コマ数	回	利用者数	人		
利用コマ数	回	開館日数	日		
利用率	%	1日当たりの利用者数	人		

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	10,033,881 円		12,632,821 円
事業に係る経費	7,731,885 円	C+D (E)	30,398,587 円
収入 (B)		収入割合	
使用料、利用料	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
その他収入	0 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	17,765,766 円		

※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。
 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。
 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	273,319 円	467,671 円	生徒・児童数 65
1㎡当たり	6,056 円	10,363 円	施設延べ床面積合計

平成29年度劣化調査結果						調査対象年度 平成29年度	
校舎棟	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	D	B	C	B	B	56	点
体育館	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	B	A	A	A	A	98	点

※判定の基準
 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある
 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

施設カルテ

高篠小学校

施設情報		基準日		2022/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育施設	会計区分	一般会計	
	中分類	学校	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227	
施設名	高篠小学校		所在地	山田2619	
施設概要					
棟数	6	延べ床面積(合計)	5,516.23㎡		
避難所等	一時避難場所・避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
体育器具置場	32.52㎡	CB造	1		1977/11/
便所	9.72㎡	W造	1		2002/3/1
校舎	4,170.78㎡	RC造	4		2010/3/26
体育館	1,219.63㎡	RC造	2		2010/3/26
プロパン庫	2.68㎡	CB造	1		2010/3/26
プール付属室	65.70㎡	RC造	1		2011/6/1
機械室	15.20㎡	RC造	1		2011/6/1
その他					

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況		調査対象年度		令和3年度	
利用可能コマ数	回	利用者数	人		
利用コマ数	回	開館日数	日		
利用率	%	1日当たりの利用者数	人		

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	10,152,486 円		27,982,034 円
事業に係る経費	9,809,298 円	C+D (E)	47,943,818 円
収入 (B)		収入割合	
使用料、利用料	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
その他収入	0 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	19,961,784 円		

※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。
 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。
 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	81,811 円	196,491 円	生徒・児童数 244
1㎡当たり	3,619 円	8,691 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果						調査対象年度 平成30年度	
校舎棟	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	B	A	B	A	A	89	点
体育館	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	B	A	A	A	A	98	点

※判定の基準
 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある
 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

施設カルテ

大田小学校

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	学校教育施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	大田小学校		所在地	太田1656	
施設概要					
棟数	8	延べ床面積(合計)	2,716.63㎡		
避難所等	一時避難場所・避難所				

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
教室棟	1,543.65㎡	RC造	2		1974/3/
図工室	92.00㎡	S造	1		1999/2/5
体育器具置場	19.87㎡	その他	1		1999/2/20
大田学童保育室	92.00㎡	S造	1		2007/1/11
体育館	788.06㎡	SRC造	1		2015/2/27
外トイレ	11.44㎡	S造	1		2015/2/27
渡り廊下	92.07㎡	S造	1		2015/2/27
プール付属棟	77.54㎡	S造	1		2015/3/26
その他					

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	回	利用者数	人
利用コマ数	回	開館日数	日
利用率	%	1日当たりの利用者数	人

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	7,563,964 円		32,422,968 円
事業に係る経費	8,014,186 円		
収入 (B)		C+D (E)	48,001,118 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	15,578,150 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	160,599 円	494,857 円	生徒・児童数 97
1㎡当たり	5,734 円	17,669 円	施設延べ床面積合計

平成29年度劣化調査結果						調査対象年度 平成29年度	
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械整備		健全度
校舎棟	B	B	B	A	A		81
特別教室棟	B	B	A	A	A		91
体育館	A	A	A	A	A		100
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合 ※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。							

施設カドテ

影森小学校

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	学校教育施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	影森小学校		所在地	下影森1104	
施設概要					
棟数	9	延べ床面積(合計)	5,456.51㎡		
避難所等	一時避難場所・避難所				

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
普通・特別教室棟	2,343.94㎡	RC造	4		1980/3/1
管理・教室棟	1,966.77㎡	RC造	4		1981/2/
倉庫	73.93㎡	CB造	1		1981/3/30
倉庫	9.93㎡	W造	1		1988/3/30
プール付属室	72.00㎡	CB造	1		1980/7/
屋外トイレ	9.94㎡	W造	1		2011/8/22
屋内運動場	943.35㎡	RC造	1		2014/2/28
渡り廊下	30.80㎡	S造	1		2014/2/28
自転車置場	5.85㎡	S造	1		2014/2/28
その他					

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	回	利用者数	人
利用コマ数	回	開館日数	日
利用率	%	1日当たりの利用者数	人

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	11,474,151 円		17,659,862 円
事業に係る経費	23,875,639 円		
収入 (B)		C+D (E)	53,009,652 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	35,349,790 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。 ※影森共同調理場の電気・水道料金も含まれています。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	96,321 円	144,440 円	生徒・児童数 367
1㎡当たり	6,478 円	9,715 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果						調査対象年度 平成30年度	
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械整備		健全度
普通 特別 教室棟	B	B	B	A	A		81
管理 教室	B	B	B	A	A		81
体育館	B	A	A	A	A		98
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合 ※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。							

施設カルテ

吉田小学校

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	学校教育施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	吉田小学校		所在地	下吉田3833	
施設概要					
棟数	7	延べ床面積(合計)	4,476.71㎡		
避難所等	一時避難場所・避難所				

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
プール付属室	74.00㎡	S造	1		1968/8/31
屋内運動場	595.00㎡	S造	1		1974/2/28
管理教室棟	3,260.00㎡	RC造	3		1981/3/31
倉庫	47.00㎡	S造	1		1980/8/31
多目的ホール	465.94㎡	S造	2		2005/1/17
便所	19.87㎡	W造	1		2002/11/29
物置	14.90㎡	S造	1		2005/11/17
その他					

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	回	利用者数	人
利用コマ数	回	開館日数	日
利用率	%	1日当たりの利用者数	人

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	8,380,061 円		11,113,229 円
事業に係る経費	24,013,435 円		
収入 (B)		C+D (E)	43,506,725 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	32,393,496 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	189,436 円	254,425 円	生徒・児童数 171
1㎡当たり	7,236 円	9,718 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果						調査対象年度 平成30年度	
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械整備		健全度
校舎棟	C	B	B	B	B		72
多目的棟	C	C	B	A	A		71
体育館	B	B	B	B	B		75
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合 ※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。							

施設カルテ

荒川東小学校

施設情報		基準日		2022/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	荒川東小学校		所在地	荒川上田野1755	
施設概要					
棟数	4	延べ床面積(合計)	4,611.47㎡		
避難所等	一時避難場所・避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
屋内運動場	868.00㎡	SRC造	1		1981/3/31
校舎	3,588.68㎡	RC造	3		2008/12/18
プール付属棟	105.67㎡	RC造	1		2010/3/16
倉庫	49.12㎡	S造	1		2010/3/16
その他					

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況		調査対象年度		令和3年度	
利用可能コマ数		回	利用者数		人
利用コマ数		回	開館日数		日
利用率		%	1日当たりの利用者数		人

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	9,141,106 円		21,822,584 円
事業に係る経費	11,613,142 円		
収入 (B)		C+D (E)	42,576,832 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	20,754,248 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	153,735 円	315,384 円	生徒・児童数 135
1㎡当たり	4,501 円	9,233 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果						調査対象年度 平成30年度	
校舎棟	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	B	B	A	A	A	91	点
体育館	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	B	A	A	A	A	98	点
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合							
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。							

施設カテゴリー

荒川西小学校

施設情報		基準日		2022/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	荒川西小学校		所在地	荒川鬻川840	
施設概要					
棟数	6	延べ床面積(合計)	3,341.45㎡		
避難所等	一時避難場所・避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
管理教室棟	2,410.00㎡	RC造	2		1983/3/31
屋内運動場	783.00㎡	SRC造	1		1981/3/31
体育器具庫	39.00㎡	S造	1		1983/8/31
プール付属室	63.00㎡	CB造	1		1995/12/31
屋外便所	13.45㎡	W造	1		1989/9/20
倉庫	33.00㎡	S造	1		1984/10/31
その他					

施設外観	周辺地図
	 <p>出典：国土地理院ウェブサイト</p>

利用状況		調査対象年度		令和3年度	
利用可能コマ数	回	利用者数	人		
利用コマ数	回	開館日数	日		
利用率	%	1日当たりの利用者数	人		

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	132,987,332 円		11,003,129 円
事業に係る経費	18,186,609 円	C+D (E)	162,177,070 円
収入 (B)		収入割合	
使用料、利用料	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
その他収入	0 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	151,173,941 円		

※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。
 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。
 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	3,515,673 円	3,771,560 円	生徒・児童数 43
1㎡当たり	45,242 円	48,535 円	施設延べ床面積合計

平成29年度劣化調査結果						調査対象年度 平成29年度	
校舎棟	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	D	D	C	B	B	38	点
体育館	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	A	A	A	A	A	100	点

※判定の基準
 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある
 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

施設カテゴリー

秩父第一中学校

施設情報		基準日		2022/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	秩父第一中学校		所在地	滝の上町4047	
施設概要					
棟数	5	延べ床面積(合計)	13,855.06㎡		
避難所等	一時避難場所・避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
便所	16.54㎡	CB造	1		1990/3/26
校舎棟	13,401.00㎡	RC造	4		2008/1/31
プール棟	172.20㎡	RC造	1		2008/1/31
体育倉庫	128.20㎡	S造	1		2008/1/31
部室棟	137.12㎡	S造	1		2008/1/31
その他					

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況		調査対象年度		令和3年度	
利用可能コマ数		回	利用者数		人
利用コマ数		回	開館日数		日
利用率		%	1日当たりの利用者数		人

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	27,560,903 円		57,761,649 円
事業に係る経費	15,068,926 円		
収入 (B)		C+D (E)	100,368,568 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	22,910 円	Aに対するBの割合	0.05 %
A-B (C)	42,606,919 円	A+Dに対するBの割合	0.02 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。 ※秩父第一中学校共同調理場の電気・水道料金が含まれています。</p>			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	77,509 円	182,530 円	生徒・児童数 550
1㎡当たり	3,077 円	7,246 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果						調査対象年度 平成30年度	
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械整備		健全度
管理教室棟	B	A	A	A	A		98
特別教室棟	B	A	B	A	A		89
体育館	B	A	B	A	A		89
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

施設カルテ

秩父第二中学校

施設情報		基準日		2022/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育施設	会計区分	一般会計	
	中分類	学校	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227	
施設名	秩父第二中学校		所在地	上町3丁目1790-1	
施設概要					
棟数	8	延べ床面積(合計)	10,050.95㎡		
避難所等	一時避難場所・避難所				

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
管理教室棟	4,484.10㎡	RC造	4		1973/3/1
特別教室棟	2,533.39㎡	RC造	3		1973/8/1
配膳室	19.35㎡	CB造	1		1992/3/12
屋内運動場	2,679.04㎡	RC造	3		2001/3/26
体育器具置場	102.63㎡	CB造	1		1976/3/
部室	86.00㎡	CB造	1		1995/4/
便所	16.32㎡	CB造	1		1979/5/
プール付属室	84.63㎡	S造	1		2002/3/
その他					

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況		調査対象年度		令和3年度	
利用可能コマ数	回	利用者数	人		
利用コマ数	回	開館日数	日		
利用率	%	1日当たりの利用者数	人		

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	25,978,882 円		15,197,639 円
事業に係る経費	9,627,707 円	C+D (E)	50,776,787 円
収入 (B)		収入割合	
使用料、利用料	0 円	Aに対するBの割合	0.08 %
その他収入	27,441 円	A+Dに対するBの割合	0.05 %
A-B (C)	35,579,148 円		

※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。
 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。
 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	134,364 円	191,714 円	生徒・児童数 265
1㎡当たり	3,543 円	5,055 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果						調査対象年度 平成30年度	
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械整備		健全度
管理教室棟	C	B	C	A	A		65
特別教室棟	D	B	B	A	A		76
体育館	C	B	B	A	A		78

※判定の基準
 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある
 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

施設カルテ

尾田蒔中学校

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	学校教育施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	尾田蒔中学校		所在地	寺尾2006	
施設概要					
棟数	5	延べ床面積(合計)	3,120,27㎡		
避難所等					

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
管理・普通・特別教室棟	2,144.39㎡	RC造	4		1982/3/25
教室棟	184.00㎡	RC造	1		1987/1/31
屋内運動場	713.60㎡	S造	1		1983/3/10
倉庫	28.01㎡	CB造	1		1983/3/25
倉庫	50.27㎡	S造	1		2000/3/
その他					

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウエブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	回	利用者数	人
利用コマ数	回	開館日数	日
利用率	%	1日当たりの利用者数	人

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	6,587,395 円
施設に係る経費	5,813,439 円		
事業に係る経費	6,240,225 円		
収入 (B)		C+D (E)	18,622,169 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	18,890 円	Aに対するBの割合	0.16 %
A-B (C)	12,034,774 円	A+Dに対するBの割合	0.10 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。 ※秩父第一中学校共同調理場の電気・水道料金が含まれています。</p>			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	120,537 円	186,411 円	生徒・児童数 100
1㎡当たり	3,863 円	5,974 円	施設延べ床面積合計

平成29年度劣化調査結果						調査対象年度 平成29年度	
校舎棟	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	C	C	B	B	B	62	点
体育館	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	D	C	B	B	B	59	点
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

施設カルテ

高篠中学校

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	学校教育施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	高篠中学校		所在地	山田2647	
施設概要					
棟数	7	延べ床面積(合計)	4,742.43㎡		
避難所等					

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
管理・教室棟	2,816.48㎡	RC造	4		1985/3/20
特別教室棟	239.40㎡	RC造	1		1978/9/
部室	75.00㎡	S造	1		1985/11/
倉庫	22.00㎡	S造	1		1985/11/
倉庫	17.97㎡	CB造	1		1985/11/
プール付属棟(更衣室)	66.26㎡	CB造	1		1971/7/
体育館	1,505.32㎡	RC造	2		2009/1/30
その他					

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	回	利用者数	人
利用コマ数	回	開館日数	日
利用率	%	1日当たりの利用者数	人

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	17,642,348 円		14,776,999 円
事業に係る経費	6,550,694 円		
収入 (B)		C+D (E)	38,945,581 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	24,460 円	Aに対するBの割合	0.10 %
A-B (C)	24,168,582 円	A+Dに対するBの割合	0.06 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	190,496 円	306,851 円	生徒・児童数 127
1㎡当たり	5,101 円	8,217 円	施設延べ床面積合計

平成29年度劣化調査結果						調査対象年度 平成29年度	
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械整備		健全度
校舎棟	D	D	B	B	B		51
技術科等	C	C	B	B	B		62
体育館	C	B	A	A	A		88
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合 ※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。							

施設カテゴリー

大田中学校

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	学校教育施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	大田中学校		所在地	太田1661	
施設概要					
棟数	8	延べ床面積(合計)	2,440,23㎡		
避難所等					


棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
教室棟	1,369.61㎡	RC造	3		1984/3/20
特別教室棟	162.60㎡	RC造	1		1978/12/1
屋内運動場	767.67㎡	RC造	2		1985/3/
体育器具庫	46.00㎡	CB造	1		1984/3/20
体育器具庫	24.84㎡	その他	1		1999/2/20
部室	35.49㎡	CB造	1		1984/3/20
物置	19.44㎡	CB造	1		1984/3/20
便所	14.58㎡	RC造	1		1978/12/
その他					

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	回	利用者数	人
利用コマ数	回	開館日数	日
利用率	%	1日当たりの利用者数	人

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	6,412,701 円		7,008,852 円
事業に係る経費	7,937,835 円		
収入 (B)		C+D (E)	21,359,388 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	14,350,536 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	251,764 円	374,726 円	生徒・児童数 57
1㎡当たり	5,881 円	8,753 円	施設延べ床面積合計

平成29年度劣化調査結果						調査対象年度 平成29年度	
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械整備		健全度
校舎棟	D	D	B	B	B		51
特別教室棟	C	C	C	B	B		49
体育館	A	C	B	B	B		67
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p> <p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>							

施設カルテ

影森中学校

施設情報		基準日		2022/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	影森中学校		所在地	上影森53	
施設概要					
棟数	9	延べ床面積(合計)	6,384.86㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
管理教室棟	3,408.34㎡	RC造	3		1986/3/24
配膳室	25.00㎡	CB造	1		1992/3/14
屋内運動場	2,704.12㎡	RC造	3		1993/3/25
体育器具庫	61.20㎡	CB造	1		1987/3/1
体育部室	107.21㎡	CB造	1		1987/3/1
倉庫	41.17㎡	CB造	1		1987/3/1
プール付属棟(機械室)	17.82㎡	CB造	1		1965/8/
プール付属棟(更衣室)	20.00㎡	CB造	1		1996/3/1
その他					

施設外観	周辺地図
	
出典：国土地理院ウェブサイト	

利用状況		調査対象年度		令和3年度	
利用可能コマ数		回	利用者数		人
利用コマ数		回	開館日数		日
利用率		%	1日当たりの利用者数		人

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	209,911,756 円		23,541,801 円
事業に係る経費	9,333,640 円		
収入 (B)		C+D (E)	242,787,197 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	219,245,396 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	1,130,131 円	1,251,480 円	生徒・児童数 194
1㎡当たり	34,338 円	38,025 円	施設延べ床面積合計

平成29年度劣化調査結果						調査対象年度 平成29年度	
校舎棟	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	D	D	D	B	B	27	点
体育館	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	C	C	B	B	B	62	点
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合							
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。							

施設カルテ

吉田中学校

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	学校教育施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	吉田中学校		所在地	下吉田6402-1	
施設概要					
棟数	5	延べ床面積(合計)	5,599.44㎡		
避難所等	一時避難場所・避難所				

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
倉庫	68.00㎡	S造	1		1970/3/31
便所	33.00㎡	W造	1		1997/3/31
校舎棟	4,021.37㎡	RC造	3		2007/11/30
屋内運動場	1,381.07㎡	S造	2		2007/11/30
部室棟	96.00㎡	S造	1		1976/7/
その他					

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	回	利用者数	人
利用コマ数	回	開館日数	日
利用率	%	1日当たりの利用者数	人

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	9,817,006 円		24,267,900 円
事業に係る経費	6,261,366 円		
収入 (B)		C+D (E)	40,337,732 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	8,540 円	Aに対するBの割合	0.05 %
A-B (C)	16,069,832 円	A+Dに対するBの割合	0.02 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	144,850 円	363,480 円	生徒・児童数 111
1㎡当たり	2,871 円	7,205 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果						調査対象年度 平成30年度	
第一アリーナ	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	B	C	B	A	A	71	点
第一アリーナ	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備	健全度	
判定	C	C	B	A	A	68	点
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合							
※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。							

施設カテゴリー

荒川中学校

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	学校教育施設		会計区分	一般会計
	中分類	学校		所管部局名	教育委員会
	その他			所管課名 (電話番号)	教育総務課 0494-25-5227
施設名	荒川中学校		所在地	荒川日野23	
施設概要					
棟数	12	延べ床面積(合計)	5,036.02㎡		
避難所等	一時避難場所・避難所				

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
管理教室棟	2,157.00㎡	RC造	3		1980/3/31
特別教室棟	1,170.00㎡	RC造	3		2003/12/31
渡り廊下棟	32.00㎡	RC造	3		2003/12/31
プール機械室	16.00㎡	CB造	1		1981/7/31
プール管理人室	12.00㎡	CB造	1		1981/7/31
プール便所	18.00㎡	CB造	1		1981/7/31
プール更衣室	15.00㎡	CB造	1		1981/7/31
屋外便所	17.02㎡	CB造	1		1988/3/31
部室	66.00㎡	CB造	1		1988/3/31
部室	50.00㎡	CB造	1		1988/3/31
体育館	1,388.00㎡	RC造	2		2006/3/15
体育倉庫	95.00㎡	S造	1		2010/11/2
その他					

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウエブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	回	利用者数	人
利用コマ数	回	開館日数	日
利用率	%	1日当たりの利用者数	人

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	18,589,922 円		15,735,643 円
事業に係る経費	15,116,713 円		
収入 (B)		C+D (E)	49,429,648 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	12,630 円	Aに対するBの割合	0.04 %
A-B (C)	33,694,005 円	A+Dに対するBの割合	0.03 %
※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	283,249 円	415,481 円	生徒・児童数 119
1㎡当たり	6,693 円	9,818 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果						調査対象年度 平成30年度	
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械整備		健全度
校舎棟	C	C	C	B	B		49
特別教室棟	A	B	B	A	A		84
体育館	B	B	B	A	A		81
※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合 ※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。							

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	19,200,076 円		765,366 円
事業に係る経費	42,272,902 円		
収入 (B)		C+D (E)	62,238,344 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	61,472,978 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。 ※電気・水道料金は、第一中学校に計上しています。</p>			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	54,161 円	54,836 円	生徒・児童数 1135
1㎡当たり	85,878 円	86,947 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	A	B	B	B	D
<p>※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p>					
<p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>					健全度
					69 点

施設カテゴリー

秩父第一小学校給食共同調理場

施設情報		基準日		2022/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	その他教育	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	保健給食課 0494-22-2443	
施設名	秩父第一小学校給食共同調理場		所在地	上宮地町4780	
施設概要	第一小学校、南小学校、西小学校、花の木小学校に配食しています。				
棟数	2	延べ床面積(合計)	431.00㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
共同調理場	408.00㎡	RC造	1		1983/3/10
倉庫	23.00㎡	CB造	1		1984/6/30
その他					

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況		調査対象年度		令和3年度	
利用可能コマ数	回	利用者数	人		
利用コマ数	回	開館日数	日		
利用率	%	1日当たりの利用者数	人		

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	9,597,676 円		1,975,610 円
事業に係る経費	27,565,525 円		
収入 (B)		C+D (E)	39,138,811 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	37,163,201 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。 ※電気・水道料金は、第一小学校に計上しています。</p>			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	38,833 円	40,897 円	生徒・児童数 957
1㎡当たり	86,226 円	90,809 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	B	B	B	B	B
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p>					
<p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>					健全度
					75 点

施設カルテ

荒川共同調理場

施設情報

基準日

2022/3/31

整理番号			資産管理番号		
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	その他教育	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	保健給食課 0494-22-2443	
施設名	荒川共同調理場		所在地	荒川上田野605-1	
施設概要	荒川東小学校、荒川西小学校、荒川中学校、荒川幼稚園に配食しています。				
棟数	2	延べ床面積(合計)	605.00㎡		
避難所等					

棟情報

棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
共同調理場	517.00㎡	S造	1		1997/3/31
巡礼通りふれあいセンター	88.00㎡	W造	1		1998/3/31
その他					

施設外観



周辺地図



出典：国土地理院ウエブサイト

利用状況

調査対象年度

令和3年度

利用可能コマ数	回	利用者数	人
利用コマ数	回	開館日数	日
利用率	%	1日当たりの利用者数	人

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	15,490,197 円		9,521,874 円
事業に係る経費	36,516,648 円		
収入 (B)		C+D (E)	61,528,719 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	52,006,845 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。</p>			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	71,048 円	84,056 円	生徒・児童数 732
1㎡当たり	85,962 円	101,700 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	B	B	B	B	B
<p>※判定の基準 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p>					
<p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>					健全度
					75 点

施設カテゴリー

北部共同調理場

施設情報		基準日		2022/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	その他教育	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	保健給食課 0494-22-2443	
施設名	北部共同調理場		所在地	下吉田6402-1	
施設概要	尾田蒔小学校、尾田蒔中学校、大田小学校、大田中学校、吉田小学校、吉田中学校、吉田幼稚園に配食しています。				
棟数	2	延べ床面積(合計)	1,418.03㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
北部共同調理場	1,396.12㎡	S造	2		2011/3/24
車庫	21.91㎡	S造	1		2012/3/23
その他					

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況		調査対象年度		令和3年度	
利用可能コマ数		回	利用者数		人
利用コマ数		回	開館日数		日
利用率		%	1日当たりの利用者数		人

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	22,814,510 円		13,166,425 円
事業に係る経費	31,979,226 円	C+D (E)	67,960,161 円
収入 (B)		収入割合	
使用料、利用料	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
その他収入	0 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	54,793,736 円		

※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。
 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。
 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	76,635 円	95,049 円	生徒・児童数 715
1㎡当たり	38,641 円	47,926 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定					

※判定の基準
 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好
 B：部分的に劣化
 C：広範囲に劣化
 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について
 A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上
 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合

健全度	
	点

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

※北部共同調理場に関しては劣化調査を行っていないため、記載していません。

施設カルテ

原谷小学校共同調理場

施設情報		基準日		2022/3/31	
整理番号		資産管理番号			
施設分類	大分類	学校教育系施設	会計区分	一般会計	
	中分類	その他教育	所管部局名	教育委員会	
	その他		所管課名 (電話番号)	保健給食課 0494-22-2443	
施設名	原谷小学校共同調理場		所在地	大野原2991	
施設概要	原谷小学校、高篠小学校に配食しています。				
棟数	1	延べ床面積(合計)	367.00㎡		
避難所等					

棟情報					
棟名称	延床面積	構造	階数		建築年月日
			地上	地下	
調理室	367.00㎡	RC造	1		1995/3/23
その他					

施設外観	周辺地図
	
	出典：国土地理院ウェブサイト

利用状況		調査対象年度		令和3年度	
利用可能コマ数	回	利用者数	人		
利用コマ数	回	開館日数	日		
利用率	%	1日当たりの利用者数	人		

運営・維持にかかる経費		調査対象年度 令和3年度	
支出 (A)		減価償却費 (D)	
施設に係る経費	7,800,796 円		2,963,902 円
事業に係る経費	27,554,445 円		
収入 (B)		C+D (E)	38,319,143 円
使用料、利用料	0 円	収入割合	
その他収入	0 円	Aに対するBの割合	0.00 %
A-B (C)	35,355,241 円	A+Dに対するBの割合	0.00 %
<p>※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは、含まれていません。 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。 ※電気・水道料金は、原谷小学校に計上しています。</p>			

コスト計算		調査対象年度 令和3年度	
	支出 (A)	支出 (A) + 減価償却費 (D)	備考
1人当たり	46,643 円	50,553 円	生徒・児童数 758
1㎡当たり	96,336 円	104,412 円	施設延べ床面積合計

平成30年度劣化調査結果		調査対象年度 平成30年度			
	屋根・屋上	外壁	内装・仕上げ	電気設備	機械設備
判定	B	B	B	B	B
<p>※判定の基準</p> <p>屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある</p> <p>内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず、著しい劣化事象がある場合</p>					
<p>※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。</p>					健全度
					75 点